

Сервисные коды используемые в телефонных трубках DECT Spectralink моделей Butterfly, 7520, 7540, 7620, 7640, 7710, 7720, 7740.

Некоторые из указанных ниже кодов могут быть не активированы в зависимости от версии аппаратной и программной части и состояния телефонной трубки DECT.

Для использования сервисного кода введите требуемый сервис код и нажмите клавишу снять трубку.

- \*99950\* Удаление записной книги телефона, списка скоростного набора, шаблонов сообщений, списка сообщений из памяти телефона и всех регистраций.
- \*99951\* Удаление записной книги телефона и списка скоростного набора.
- \*99952\* Удаление информации о звонках и вызовах.
- \*99954\* Удаление всех регистраций
- \*99964\* Переключение в режим HAC (Режим совместимости со слуховыми аппаратами).
- \*99969\* Изменение тоновых посылок вызова генерируемых системой. (В зависимости от принятых в стране)
- \*99970\* Переключение в режим AEC (Системы подавления ЭХО). Действительно только для моделей 7520 и 7540.
- \*99977\* Тест клавиатуры, вибровызова, сигнала вызова, дисплея.
- \*99979\* Показ версии ПО Bluetooth.
- \*99981\* Тест датчика движения. Только для моделей 7640 и 7740.
- \*99984\* Отображение частотного диапазона трубки. [China, South America, Taiwan, 1G9 DECT, Europe]
- \*99986\* Включение/выключения контроля за перезагрузкой системы/критических ситуаций в системе.
- \*99988\* Отображение времени работы трубки и статистики.
- \*99989\* Тестовый дисплей. Отображение уровня RSSI на альтернативных базовых станциях.

Для выбора режима bearer handover удерживайте \*

Для выбора режима connection handover удерживайте #



НК Сток Сервис – официальный дистрибутор Spectralink

(495) 2589828 [www.kirk.ru](http://www.kirk.ru) [www.nkss.ru](http://www.nkss.ru) [info@nkss.ru](mailto:info@nkss.ru)

